

NOTA DE CONSTATARE

Nr. 2 / Data 6.1.2019

1. INSTALATIA: Fca H2_2
2. ECHIPAMENT: Dulap PLC Allen Bradley
3. PARAMETRI/CARACTERISTICI ECHIPAMENT:
1756-A10/B Chassis 10 slot Series B - 1 buc.
4. DEFECTIUNI CONSTATATE: sloturi cu comunicatie defecta
5. CAUZE POSIBILE: defect electronic CAUZAT DE COROZIUNE
6. FIRMA REPARATOARE: -
7. ANUL PIF: 2009
8. PROPUNERI DE REMEDIERE: Inlocuire
9. DOCUMENTE ANEXATE:
10. SARCINA APROVIZIONARE: PLK
11. TERMEN ESTIMAT DE REMEDIERE: Remediat, inlocuit cu rezerva

INTOCMIT

SANDU CRISTIAN

LUAT LA CUNOSTINTA

GLV



DAIS-0600-08.01.19