

Organism de inspecție al
CNCIR SA: CNCIR-OI



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 276 - 834 / 09.12.2016

Pagina 1 din 2
cod FGI-PC-INSPI-09-01 Edția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	PETROTEL- LUKOIL S.A.
Adresa	Str. MIHAI BRAVU nr. 235, Ploiesti, PRAHOVA
Tel./Fax/E-mail	0244-504000 / 0244512031 / office@petrotel.lukoil.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	RO1350659 / J29/111/91
Utilizator	PETROTEL- LUKOIL S.A.
Adresa	Str. MIHAI BRAVU nr. 235, Ploiesti, PRAHOVA
Loc de funcționare / Locul inspecției	COCSARE/PRAHOVA, PLOIESTI str. MIHAI BRAVU nr. 235

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare materiale si persoane
Tip / Model	Ascensoare materiale si persoane / IFMA
Producător	TIESEN
Nr Inregistrare ISCIR/Număr fabricației/An fabricație	742 / 81574 / 1977
Parametri	1 Cu insoțitor = FARA INSOTITOR 2 Mod acționare instalație = ELECTRICA 3 Mod acționare usi = MANUALE 4 Numar persoane = 10 5 Numar statii = 3+2 6 Sarcina [Kg] = 800 7 Viteza [m/s] = 1/0,25
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	n/a
Nr. Accept Incepere lucrării montare emis de ISCIR	n/a

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☒
- c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 09.12.2016 / 09.12.2016

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificări, cod
FORMULARE_PIT-INSPI-08_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F013, ED 4, REV 1, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚĂLĂ:
n/a

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descriere pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSPI-08 ediție în vigoare	n/a

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Lanternă lumină albă, Greutăți etalonate puse la dispoziție de întreținător, certificat de etalonare nr.12369/05.07.2012,emis
de BRLM PLOIESTI.

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
n/a

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti,
judet Prahova
Telefon : 0244 545240

CNCIR S.A.
CUI: RO 27787866
Nr. reg. com: J40/1976/2010
Capitalul social: 32.207.800 lei
Cant IBAN: RO608400420511791614260 deschis la BRD Sucursala Mostor
Cant IBAN: RO4125120440511791614260 deschis la ATCP Mostor
Cant IBAN: RO4125120440511791614260 deschis la ATCP Mostor

X	Public
	Uz intern